

第50回 高輪築堤調査・保存等検討委員会【部会②】

日時：2024年12月4日（水）

部会①・部会②・部会③ 10:00～11:30（予定）

場所：TKP ガーデンシティ PREMIUM 品川 ホール 5A

次 第

【部会②】

（１） 開会

（２） 品川駅西口における各事業の施工計画を踏まえた歩行者動線の確保について

【資料１】

（３） 第8橋梁に伴う南横仕切堤の確認調査について

【資料２】

（４） その他


（５） 閉会

第8橋梁に伴う南横仕切堤の確認調査について

※京浜急行電鉄提供の図面に加筆

【資料2】

1 調査位置図 (S=1/3000)




2 南棟ビル（橋上駅舎）躯体工事概要

京急線連立事業と合わせ、品川駅の駅舎躯体（鉄道施設やコンコースが収まるビル建物）を構築する。

JR線側


国道側



凡例

- : 都市計画線
- : 南棟ビル（橋上駅舎）
- : 山留め
- : 現況構造物
- : 将来のビル構造物


3 平面図



4 過去の調査状況（2022年8月3日撮影）



5 調査の方法（2024年12月1日時点） ※現地の状況により変更が生じる可能性あり



【参考】

4街区で確認された第7橋梁南横仕切堤
下：2021年11月17日撮影/右：2021年12月27日撮影

